



В Камышине следователи выясняют обстоятельства получения сильнейших ожогов мастером фирмы

Следственным отделом по городу Камышин Следственного управления СКР по области организована процессуальная проверка по факту получения травмы мастером Коммерческой организации. Установлено, что накануне днём на территории ТЭЦ, расположенной в городе Камышине, мужчина производил работы по грунтовке внутренней поверхности пустой емкости, объемом 500 кубических метров, предназначенной для хранения воды. В состав грунтовки по предварительным данным входят легковоспламеняющиеся ингредиенты. Примерно в 17 часов по неустановленной пока причине (возможно в связи с концентрацией в емкости легковоспламеняющейся жидкости) произошел хлопок, в результате которой деформировался металлический корпус резервуара, при этом мастер получил ожоги 80 % тела. Пострадавшему самостоятельно удалось покинуть емкости. Он госпитализирован в реанимационное отделение больницы. Медики оценивают состояние пациента как тяжелое.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Изображения





Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Волгоградской области

26 Июня 2019

Адрес страницы: <https://volgograd.sledcom.ru/news/item/1367836>